

PM Privata brunnar påverkansområde

Rya bergtäkt komplettering 2024-11-13

Upprättad av: Sven Celander

Uppdragsnummer: 30037444

Uppdrag: NCC ny bergtäkt

Kund: NCC Industry Aktiebolag

Uppdragsledare: Pontus Siesing

1 Förteckning privata brunnar

I Tabell 1 nedan redovisas uppdaterad tabell över brunnar inom påverkansområdet och bedömd risk för skada.

Tabell 1 Brunnar inom påverkansområdet och bedömd risk för skada, nya brunnar längst ner med mörkgrå bakgrund

Nr i Figur 10-5	Fastighet	Typ	Påverkan jord (m)	Påverkan berg (m)	Risk för skada
52	Stidsvig 1:22	SGU (Borrad)		1–1,5	Ja
5	Bläsinge 20:12	SGU (Borrad)		3,0	Ja
13	Bläsinge 20:27	SGU (Borrad)		0,0–5,0	Osäkert, beror på brunnens exakta läge.
50	Rya 2:16	Borrad		0,2	Nej
53	Stidsvig 1:137	Borrad		1,0–2,0	Ja
19	Bläsinge 20:38	Borrad		3,0–4,0	Ja
20	Bläsinge 20:40	Borrad		4,0–5,0	Ja
60	Östra Ljungby 29:4	Borrad		6,0–9,0	Ja
58	Östra Ljungby 29:1	Borrad		4,0–7,0	Ja
59	Östra Ljungby 29:3	Borrad		8,0–11,0	ja
49	Rya 2:15	Grävd	0–0,2		Nej
12	Bläsinge 20:26	Grävd	0,1–0,3		Nej
18	Bläsinge 20:37	Grävd	0,1		Nej
7	Bläsinge 20:16	Grävd	0–0,3		Nej
23	Bläsinge 20:46	Grävd	0,4–4,0		Ja
	Östra Ljungby 29:5	Borrad		6,5	Ja
	Bläsinge 20:41	Borrad		2	Ja
	Bläsinge 20:42	Borrad		1-2	Ja
	Stidsvig 1:139	Grävd	1-2		Ja